

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. N 1006
(с изменениями от 5 марта 2022 г.)

ДСП

(пометка или гриф)

Экз. №

2

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

2025 год

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), или уполномоченное им лицо)

Э.М.Байсагурова

(инициалы, фамилия)

« ____ »

20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФСБ России
(начальник УФСБ России по Чеченской Республике)
по Чеченской Республике

(подпись)

А.В. Воронов

(инициалы, фамилия)

« 09 »

09

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель терриориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)



Р.Л.Эдилов

(инициалы, фамилия)

« ____ »

20

г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель терриориального органа МЧС России)



И.И.Хатуев

(инициалы, фамилия)

20 ____ г.

МБОУ «СОШ № 1 С.НОВЫЕ АТАГИ»

(наименование объекта (территории))

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
С.НОВЫЕ АТАГИ

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

МБОУ «СОШ №1 с.Новые-Атаги» Чеченская Республика Шалинский муниципальный район,
с.Новые Атаги ул. А-Х.Кадырова тел. 8(989) 177-15-64, № 178, E-mail:atagi-1@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика Шалинский муниципальный район, с.Новые Атаги ул. А-Х.Кадырова
тел. 8(989) 177-15-64, № 178, E-mail:atagi-1@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательное учреждение

(основной вид деятельности органа (организации))

Категория 4

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 7214,26м², застроенная площадь 1427,8м²
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

20:12:0601007:115 от 29.05.2012г., 20-20/03/008/2010-842-выдан 30.09.2010г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Байсагурова Элиза Мусаена, тел. 8(989) 177-15-64, E-mail:atagi-1@mail.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Байсагурова Элиза Мусаена, тел. 8(989) 177-15-64, E-mail:atagi-1@mail.ru

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

**II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах,
находящихся на объекте (территории)****1. Режим работы объекта (территории) с 08:00 до 18:00**

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 85 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 380 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1	16	Остановка отопительной системы, разрушение здания вследствие взрыва и пожара	Повреждение (разрушение) жизненно-важных для объекта сооружений или оборудования

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Проникновение на территорию учреждения через ограждения, используя подкоп, перелаз.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения;
- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- распыление газообразных, разлив жидких и распыление порошкообразных отравляющих веществ внутри здания.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Поджог или неосторожное обращение с огнем; взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся

на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.). Появление, в случае удачного проведенных терактов, у людей ощущение неизбежных новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной беззащитности, ожидание очередного ужаса и трагедии. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрение тревожности и психологического давления. Огромные материальные и финансовые затраты, связанные восстановлением разрушенного терактом имущества, а так же инженерной инфраструктуры.

(площадь возможной зоны разрушения (заряжения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории)

380

(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

УФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском муниципальном районе, тел. 8 (8714) 62 22 58;

ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», тел. 8 (926) 713 95 95, 8 (963) 395 51 57;

ОНД и ПР по Шалинскому району, тел. 8(928)739-56-41;

МВД России по ЧР в Шалинском районе, тел.+7 (8712) 29-69-42 (дежурная часть).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта. Охрана осуществляется силами сотрудников учреждения в дневное время 2 сторожа, в ночное время 2 сторожа

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: объект оборудован системой автоматической пожарной сигнализации и тревожной кнопкой КТС
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

генератор «Энергомаш ЭГ 5800»-1 шт

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): имеется
 (марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: имеется ручной досмотровой металлодетектор p scanner MD 3003 B1
 (марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеется по периметру 4 уличных светильников, 2 светодиодных прожектора
 (марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется
 (марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): имеется один КПП

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 9 эвакуационных выходов для выхода людей и 1 ворот для выезда транспорта

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует
 (тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): отсутствует
 (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется
 (характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется
 (характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется
 (тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется
 (тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) в достаточном количестве, расположены в установленных местах, обозначенных знаком «огнетушители», по два и более огнетушителя на каждом этаже
 (характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограниченно готов.
По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограниченно соответствует предъявленным требованиям

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

не имеется
(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории):



(подпись)

Байсаурова Э.Н.
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » 20 ____ г.

Причина актуализации: _____


Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Байсаурова Э.Н.
(инициалы, фамилия)

МБОУ "СОШ №1 с. Новые-Атаги" Шалинского муниципального района
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(1й-этаж корпус-1)



-Камера видеонаблюдения

-Огнетушитель

-Эвакуационный выход

-Кнопка пожарной сигнализации


-Автоматическая пожарная сигнализация

-Электрощитовая

-Кнопка тревожной сигнализации


-Пожарный щит

МБОУ "СОШ №1 с. Новые-Атаги" Шалинского муниципального района
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(2й-этаж корпус-1)



МБОУ "СОШ №1 с. Новые-Атаги" Шалинского муниципального района

План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(3й-этаж корпус-1)




-  -Камера видеонаблюдения
-  -Огнетушитель
-  -Кнопка пожарной сигнализации

МБОУ "СОШ №1 с. Новые-Атаги" Шалинского муниципального района

План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

(1й-этаж корпус-2)



-Камера видеонаблюдения


-Огнетушитель

-Эвакуационный выход

-Кнопка пожарной сигнализации

-Пожарный рукав


МБОУ "СОШ №1 с. Новые-Атаги" Шалинского муниципального района
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(2й-этаж корпус-2)



МБОУ "СОШ №1 с. Новые-Атаги" Шалинского муниципального района

План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

(3й-этаж корпус-2)



-Огнетушитель



-Кнопка пожарной сигнализации

МБОУ "СОШ №1 с. Новые-Атаги" Шалинского муниципального района План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно- пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Генеральный штаб

МБОУ "СОШ №1 с. Новые-Атаги" Шалинского муниципального района .

ИЖС



ул. Кадырова

Приложение №3
Для служебного пользования (по заполнению)
Эк. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги»

(должность председателя межведомственной комиссии)


(подпись, инициалы, фамилия)

20 ____ года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная организация»
Шалинского муниципального района (МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации¹:

Председатель комиссии:

Байсагурова Э.М. -директор МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги»

(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Байсагурова Э.М. -директор МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги»

(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, Ф.И.О.)

Уруцкоев.У.К. – сотрудник отдела УФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском муниципальном районе (по согласованию)

(должность уполномоченного представителя ОУФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском районе, Ф.И.О.)

Абзаилов Х.Р.- инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» старший лейтенант полиции (по согласованию)

(должность уполномоченного представителя ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР», Ф.И.О.)

Межидов М.С.- инспектор ОНД и ПР по Шалинскому району (по согласованию)

(должность уполномоченного представителя ОНД и ПР по Шалинскому району, Ф.И.О.)

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с учетом изменениями и дополнениями от 05.03.2022 года №289).

Межведомственная комиссия в период с 23 декабря 2024 года по 13 января 2025 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги», Чеченская Республика, Шалинский муниципальный район, с.Новые Атаги, ул. А-Х.Кадырова № 178 тел. 8(989) 177-15-64, E-mail:atagi-1@mail.ru

наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

1.2. Информация о правообладателе объекта МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги», Байсагурова Элиза Мусаена, тел. 8(989) 177-15-64, E-mail:atagi-1@mail.ru

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: кирпичное, этажность-3, общая площадь здания-1427,8 кв.м., площадь занимаемой территории-7214,26 кв.м, количество входов/выходов-3, склад общей площадью-80 кв.м., контрольно-пропускной пункт общей площадью-7 кв.м.

(тип здания (каменное, деревянное), этажность, общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов, наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.4. Режим работы объекта: ежедневный в рабочие дни, с 8.00 до 18.00 ч.

(круглосуточный, ежедневный в рабочие дни, иное, время работы)

380 человек

1.5. Максимальное количество единовременно пребывающих людей на объекте

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организации взаимодействия с подразделениями ОУФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском районе, ОМВД России по Шалинскому району и ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»: Приказ от 26.08.2023г. №20,

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: имеются, приказ от 26.08.2023г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. План реализации антитеррористической защищенности объекта:

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

2.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте:

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.6. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. План действий при установлении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»: отсутствует

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.8. Наглядные пособия (стенды), содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте, а также план эвакуации при

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, оперативных подразделений ОУФСБ России по ЧР, ОМВД России по Шалинскому району и ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»:
имеются

(имеются/отсутствуют/требуется актуализация)

2.2. Проведение с работниками объекта практических тренировок, занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта:
проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учебных мероприятий антитеррористической направленности (практическая тренировка/занятие/инструктаж):
ежегодно

2.2.2. Последнее учебное мероприятие антитеррористической направленности (практическая тренировка, занятие, инструктаж):
проведено, 01.02.2023г.

(дата проведения мероприятия, тема, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Осуществление периодического обхода и осмотра объекта, помещений, систем коммуникаций, стоянок автотранспорта:
проводится

(проводится/не проводится)

2.3.1. Периодичность проведения обхода и осмотра:
ежедневно в рабочие дни

2.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено:

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.5. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана:
осуществляется

(осуществляется/не осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется:
иное, сторожевая охрана

(вневедомственной охраной, частной охранной организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны:
рабочие дни с 8.00 до 18.00 часов

3.1.3. Пропускной режим :
обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество сотрудников охраны, обеспечивающих контрольно-пропускной режим:
2

3.1.5. Наличие на первом этаже объекта помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»:
отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта:
проводится, 01.02.2023 г.:

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей:
ежегодно

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет:
с периодичностью

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны:
фактическая проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

Раздел 4. Организация охраны объекта инженерно-техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения:
имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги», тел. 8(989) 177-15-64

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер 8, в том числе наружных 2, внутренних 6

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: в кабинет директора МБОУ «СОШ №1 с.Новые Атаги»
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

1.5. Хранение видеинформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеинформации составляет: 30 дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения: вход, территория по периметру

(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация:

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта, дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД): отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД:

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии, задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3. Оснащение объекта стационарными и (или) ручными металлоискателями:

(имеются (вид, количество, находятся в исправном/неисправном состоянии), не имеются/не требуется)

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС): отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация:

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги:

4.4.3. Сигнал тревоги выводится:

(в подразделение ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР», в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляют:

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации:

4.5. Охранная сигнализация: отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляют:

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации:

4.6. Система противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения:**4.6.1. автоматическая пожарная сигнализация:** имеется

(имеется (характеристика)/не имеется)

- техническое обслуживание системы осуществляет: ООО «Юг Связьпроект» 01.01.2023г. №01/01-2023

(наименование организации, дата заключения и номер договора)

4.6.2. система внутреннего противопожарного водопровода: не имеется

(имеется (характеристика)/не имеется)

- техническое обслуживание системы осуществляет:

(наименование организации, дата заключения и номер договора)

4.6.3. автоматическая система пожаротушения: не имеется

(имеется (тип, марка)/не имеется)

- техническое обслуживание системы осуществляет:

(наименование организации, дата заключения и номер договора)

4.6.4. система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется

(имеется (тип, марка)/не имеется)

- техническое обслуживание системы осуществляет

(наименование организации, дата заключения и номер договора)

4.6.5 наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются ОП-4, 15 шт

(имеется (характеристика, количество)/ не имеется)

4.7. Средства телефонной/сотовой связи: отсутствует

(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: отсутствуют**4.8. Средства радиосвязи:** отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Оборудование объекта инженерными средствами**4.9.1. Ограждение объекта:** имеется

(имеется/отсутствует)

4.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.9.3. Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.9.4. Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами: не имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.9.5. Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.10. Система автономного оповещения: отсутствует

(имеется/отсутствует/находится в исправном (неисправном) состоянии)

4.10.1. Количество оповещателей:

4.10.2. Наличие бесперебойного источника электропитания системы оповещения: имеется
(имеется/отсутствует)

4.10.3. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте и разборчивость передаваемой информации:

4.11. Освещение территории объекта: достаточное
(достаточное/недостаточное)

4.11.1. Количество светильников 6 из них находятся в исправном состоянии 6

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Раздел 5. Возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Прогнозное количество пострадавших при совершении террористического акта на объекте: до 380 человек
(количество человек)

5.2. Численность населенного пункта, в котором расположен объект: 10339 человек

5.3. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем

1. Фойе

2. Котельная

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования: МБОУ «СОШ №1 с. Новые Атаги»
(наименование образовательной организации)

в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 5 марта 2022 г.)

объекту присвоена четвертая категория опасности


(первая, вторая, третья или четвертая прописью)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: Выполнить все пункты раздела III постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 (с изменениями от 5 марта 2022 г.).

6.3. Сроки выполнения мероприятий: До 01.06.2025 года.

Члены комиссии:

-директор МБОУ «СОШ №1 с.Новые-Атаги»



Байсагурова Э.М.

(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, подпись, Ф.И.О.)


-сотрудник отдела УФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском муниципальном районе



Уруцкоев.У.К.

(должность уполномоченного представителя ОУФСБ России по ЧР в Шалинском районе, подпись, Ф.И.О.)

-инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» старший лейтенант полиции (по согласованию)



Абзаилов Х.Р.

(должность уполномоченного представителя ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР», подпись, Ф.И.О.)

-инспектор ОНД и ПР по Шалинскому району



Межидов М.С.

(должность уполномоченного представителя ОНД и ПР по Шалинскому району, подпись, Ф.И.О.)

Примечание: Акт обследования и категорирования объекта (территории) образовательной организации оформляется в двух экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта.